

北京聚菱燕塑料有限公司

职业病危害现状评价报告

项目负责人：陈凌云

完成日期：2024年12月03日

一、建设单位信息

名称：北京聚菱燕塑料有限公司


地址：北京市房山区城关街道办事处田各庄村西房窑路21号

联系人：戚羽

评价单位信息

工作内容	时间	人员	企业陪同人
现场调查	2024.08.22	陈凌云、高建明、张高菲	戚羽
现场采样	2024.08.26-08.28	张浩天、张红岩、陈凌云、李庆林	戚羽

工艺流程



二、职业病危害因素与检测结果

职业病危害因素：其他粉尘（总尘）、聚丙烯粉尘（总尘）、滑石粉尘（呼尘）、噪声、高温。

检测结果：

职业病危害因素	评价检测点数	检测合格点数	合格率
其他粉尘（总尘）	8	8	100%
聚丙烯粉尘（总尘）	3	3	100%
滑石粉尘（呼尘）	3	3	100%
噪声	18	18	100%
高温	4	4	100%

综合现场检测结果及各职业病危害因素在工作场所的浓度（强度）、分布、危害性大小等因素，确定该项目需重点防护的职业病危害因素是噪声。

三、评价结论及建议

参考《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发〔2021〕5号）的规定，本项目属于“塑料制品业”，危害类别属于“严重”的建设项目。

序号	评价项目	评价结论
1	总体布局	符合
2	设备布局	符合
3	建筑卫生学	符合
4	职业病危害因素	符合
5	职业病防护设施	符合
6	应急救援设施	符合
7	职业健康监护	符合
8	个人防护用品	符合
9	辅助用室	符合
10	职业卫生管理	职业卫生管理制度及职业卫生管理档案未及时更新，档案内容不完善

职业病危害控制措施的建议：

(1) 职业健康监护：用人单位应严格按照作业人员实际接触职业病危害因素的种类，并结合现场职业病危害因素检测结果，对各岗位接触职业病危害的作业人员进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，检查率应为100%，检查项目应齐全，企业职业健康监护应符合《职业健康监护技术规范》的要求。不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。职业健康检查异常的要及时组织复查，对疑似职业病者要安排诊断，对职业病者要落实职业病待遇。

(2) 建筑卫生学：由于本次评价检测时间处于项目所在地的非采暖季，企业应确保在采暖季各生产和辅助单元的温度应满足相关要求。

(3) 职业卫生管理档案。建议用人单位补充完善职业健康管理档案内容，及时进行更新。

(4) 对本次评价报告中提出的建议和措施，应尽快整改和落实，并将整改情况同评价报告结果一并存入本单位职业卫生档案中备查。

四、影像资料

1、现场调查



2、现场采样

